



T.C.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İHTARNAME

0005522

Adı ve Soyadı

: Yusuf TAŞDEMİR

Ada: 3242 Parsel: 56

Adres

: Yıldırım Beyazıt mahallesi Çikmaz sok No: 28

İhtar Mevzu

: 3242 Ada 56 parselde bulunan metruk yapı

tehlikeli durum arz etmekte olup verilen süre içerisinde onarılarak
tehlikenin giderilmesi aksi halde 2194 sayılı İmar Kanununun
39. maddesine göre işlem yapılacağı ihtar olunur.

Verilen Müddet

: 30 Otuz Gün

Tarih: 30.11.2021

Verilen müddet içerisinde gereğinin yapılmadığı takdirde İmar/Gecekondu Kanunu gereğince
cezalandırılacağınız ihtar olunur.

İhtar Edilen

Yusuf Taşdemir

Yıldırım Beyazıt Mahallesi

Muhtarı

Gonca KAAN

(Signature)

(Signature)

(Signature)

Zabıta Memuru

Ali Yahyaçlı

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

Belediye Görevlileri

Mustafa AUSAAR

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

TEBLİĞ TUTANAĞI

Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mah., (Ada: 3242, Parsel: 56)
Çınar Cad./Sok., 28 kapı numaralı YUSUF TAŞUEMİR'a ait yapı için
tanzim edilen 5522 nolu Mailed İnhidam raporu aşıađıda imzası bulunan bizler tarafından tebliğ edilerek
imza altına alınmıřtır.

30/11/2021

Tebliğ Eden

Tebellüğ Eden

Zabıta Memuru
Aliyayalı

Belediye Fen Memuru
MUSTAFA GÜSAR

Mal Sahibi veya Kiracısı

Mailed İnhidam Raporu yapıya asılarak,
mahalle muhtarı ile birlikte iş bu
tutanak tarafımızdan tebliğ edilmiştir.

Aliyayalı
Yıldırım Beyazıt Mahallesi

Muhtarı

KAAN

Bu tutanak 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tanzim edilmiştir.

TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mah. 3242 Ada, 56 Parsel çıkmaz Sok. No:28 Yusuf TAŞDEMİR'e ait olduğu anlaşılan yapının mahallinde 30/11/2021 günü yapılan tetkik mezkûr. Yığma yapının yapım tekniğine uyulmadan (taş, tuğla, briket birbirine bindirmeli sistem ve uygun harç malzemesi kullanılmadan) inşa edildiğinden dolayı zamanla yapıda çatlaklar temeldeki farklı oturmadan dolayı ayrılmalar oluştuğu, kullanımla birlikte bu çatlak ve ayrılmalar dış etkenlerden (kar yağmur suyu, donma etkisi vb.) dolayı zamanla derinleşmeye dökülmeye başladığı kapı ve pencerelerini olmadığı tespit edilmiş olup, belirtilen bu nedenlerden dolayı ve bulunduğu yerin insan yoğunluğu düşünül düğünde can ve mal güvenliğini tehdit ettiği tespit edilmiş olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede olan bu yapının en çok 30 (otuz) gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek raporumuz.

Tetkik Eden

TEMEL DURAN
Mühendis
Dip. No: 1119
MELİKGAZI BELEDİYESİ

Tetkik Eden

Alparslan HACINALIĞÖLU
Mühendis
Dip. No: 2593
Mec. Sicil No: 29963

TEBLİĞ TUTANAĞI

Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mah., (Ada: 3242, Parsel: 56..)
..... Çiknaz Cad./Sok., 28 kapı numaralı YUSUF TAŞDEMİR a ait yapı için
tanzim edilen 5522 nolu Mailed İnhidam raporu aşığıda imzası bulunan bizler tarafından tebliğ edilerek
imza altına alınmıştır.

30/11/2021

Tebliğ Eden


Zabıta Memuru
Aliyayyalı


Belediye Fen Memuru
MUSTAFA BULAK


Tebellüğ Eden

Mal Sahibi veya Kiracısı

Mailed İnhidam Raporu yapıya asılarak,
mahalle muhtarı ile birlikte iş bu
tutanak tarafımızdan tebliğ edilmiştir.


Yıldırım Beyazıt Mahallesi
Muhtarı
GAZİ KAAN

Bu tutanak 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tanzim edilmiştir.



28