

TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi, Hydraulik aeler Mah., (Ada: 3481, Parsel: 12)
Fulya Cad./Sok., kapı numaralı Zehni i ki 2 zehis 'a ait
olduğu anlaşılan yapının mahallinde 30 / 03 / 2021 günü yapılan tetkikte mezkur,

Tek katlı çığma yapının yapım tekniğine uyulmadı (harç tuğla
braket birbirine bindirmeli sistemine uygun harç malzemesi
kullanılmadan inşa edildiğinden dolayı zamanla yapıda
çatlaklar, temeldeki farklı oturmaların dolayı ayrılmalar
olduğu, kullanım ile birlikte bu çatlak ve ayrılmalar dış
etkenlerden (kar yağmuru suyu darma etkisi vb) dolayı zamanla
deinlemeye başlameye başladığı kapı ve pencerelerinin
olmadığı tespit edilmiş olup bulunduğu yerin insan yoğunluğu
düşünüldüğünde can güvenliğini tehdit ettiği

..... olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede
olan bu yapının en çok 30 gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli
hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek
raporumuz,

Başkanlık Makamına saygıyla sunulur.

TARİH DİRAN
Tetkik Eden
İnşaat Mühendisi
Eip. No: 1013
MELİKGAZI BELEDİYESİ

Tetkik Eden
FATİH ALSLANIŞ
MELİKGAZI BELEDİYESİ



T.C.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İHTARNAME

0005474

Adı ve Soyadı

Zehra İki ve his

Ada: 3481 Parsel: 12

Adres

Aydınlık evler mah. Fulya sok

İhtar Mevzu

3481 ada, 12 parselde bulunan metruk yapı

görüntü birliliği ve tehlikeli durum arz etmekte olup verilen süre içerisinde onarılarak tehlikenin giderilmesi aksi halde 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre işlem yapılacağı ihtar olunur.

Verilen Müddet

30 gün


Tarih: 30/03/2021

Verilen müddet içerisinde gereğinin yapılmadığı takdirde İmar/Gecekondu Kanunu gereğince cezalandırılacağınız ihtar olunur.

Zehra İki
İhtar Edilen

Zabıta Memuru

Belediye Görevlisi



Ali Yılmaz
Zabıta Memuru

Mustafa Ar
Belediye Görevlisi

