

## TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi, Faentepe Mah., (Ada: 5250 Parsel: 1)  
Sirnesehir Cad./Sok., 249 kapı numaralı Mustafa Sahbaz adına ait  
olduğu anlaşılan yapının mahallinde 08/04/2021 günü yapılan tetkikte mezkur,

Tek katlı yığma yapının yapım tekniğine uyulmadan (taş tuğla, briket birbirine bindirmeli sistem ve uygun harç malzemesi kullanılmadan) inşa edildiğinden dolayı zamanla yapıda çatlaklar, temeldeki farklı oturmalarla dolayı ayrılmalar olduğu kullanımla birlikte bu çatlaklar ayrılmalar dış etkilerden (kar, yağmursuyu derinlemesine vb) dolayı zamanla derinlemeye derinlemeye başladığı kapı ve pencerelerinin olmadığı duvar kısımlarında kırma yıkılmalar olduğu tespit edilmiş olup bulunduğu yerin arazi trafiği açısından aşağıda can ve mal güvenliğini tehdit ettiği.

..... olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede olan bu yapının en çok 30 gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek raporumuz,

Başkanlık Makamına saygıyla sunulur.

Tetkik Eden  
M. Sami TAŞYAPAN  
İnşaat Yük. Mühendisi

Tetkik Eden  
FATİH AZİZ ÇANTAŞ  
MÜHÜR  
MELİKGAZİ İNŞAAT EDİYESİ



T.C.

**MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**

**İHTARNAME**

0005476

Adı ve Soyadı

: Mustafa Saliha ve his Ada: 5250 Parsel: 1

Adres

: Esentepe mah. Girne sirtler cad. No: 249

İhtar Mevzu

: 5250 Ada, 1 parselde bulunan metrukt yapı  
görüntü kirliliği ve tehlikeli durum arz etmekte olup verilen  
süre içerisinde onarularak tehlikesiz gi dendirilmesi aksi halde  
3194 Sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre işlem  
yapılacağı ihtar olunur.

Verilen Müddet

: 30 Haz. Gün

Tarih: 08/06/2021

Verilen müddet içerisinde gereğinin yapılmadığı takdirde İmar/Gecekondu Kanunu gereğince  
cezalandırılacağınız ihtar olunur.

İhtar Edilen  
Mustafa Saliha ve his  
RESEVİ MÜHÜR  
ESEVİ MÜHÜR  
055

Zabita Memuru  
Ali Yekeler

Belediye Görevlileri  
Mustafa Saliha ve his

