

TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi, Battalyazı Mah., (Ada: 4874, Parsel: 23)
Mahir Cad./Sok., 22 kapı numaralı Rasih ÖZVENİR'a ait
olduğu anlaşılan yapının mahallinde 10.10.5.12021 günü yapılan tetkikte mezkur,

Yığına yapının yapım tekniğine uyulmadan taş
tuğla, briket birbirine bindirmeli sistem ve uygun harç
malzemenin kullanılmadığı inşaa edildiğinden dolayı
zamanla yapıda çatlaklar, temeldeki farklı oturmalardan
dolayı ayrılmalar olduğu, kullanımla birlikte bu çatlak
ve ayrılmalar dış etkilerden (kar, yağmur suyu, donma
etkisi vb) dolayı zamanla derinleşmeye başlamaya
başladığı, kapı ve pencerelerinin olmadığı duvar ve
taahhütömlerinde kısmen yıklanmalar olduğu

..... olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede
olan bu yapının en çok 30....., 01/12..... gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli
hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek
raporumuz,

Başkanlık Makamına saygıyla sunulur.

Tuğrul DURAN
Tetkik Eden
Dip. No: 1013
MELİKGAZI BELEDİYESİ

Alparslan HACINAĞAĞLU
Tetkik Eden
MİMAR
Diploma No: 2503
Oda Sicil No: 29963



T.C.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İHTARNAME

0005484

Adı ve Soyadı : Rasih ÖZDEMİR Ada: 4874 Parsel: 23.....

Adres : Mahir sok No: 22 Battalgazi mahi.....

İhtar Mevzu : 4874 Ada, 23.parselde bulunan tek katlı yığma.....

yapı kısmen yıkılmış olup verilen süre içerisinde onarılarak
tehlikenin giderilmesi aksi halde 3194 sayılı İmar Kanununun
39. maddesine göre işlem yapılacağı ihtar olunur.....

Verilen Müddet : Gün Tarih: 10.10.2021.....

Verilen müddet içerisinde gereğinin yapılmadığı takdirde İmar/Gecekondu Kanunu gereğince
cezalandırılacağınız ihtar olunur.

İhtar Edilen

Rasih ÖZDEMİR
Battalgazi Mahallesi
Muhtarı
ELİF YILMAZ

Zabita Memuru

Ali Yahyacı

Belediye Görevlileri

MUSTAFA USAR





