

## TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mah., (Ada: 4874, Parsel: 5)  
Mahir Cad./Sok. 20 kapı numaralı Adile ÖNER'a ait  
olduğu anlaşılan yapının mahallinde 10/05/2021 günü yapılan tetkikte mezkur,

Yığıma yapının yapım tekniğine uyulmadan  
(taş, tuğla, briket birbirine bindirmeli sistem ve  
uygun harc malzemesi kullanılmadan) inşa edildiğinden  
zamanla yapıda çatlaklar, temeldeki farklı  
atılmadan dolayı ayrılmalar olduğu kullanımda  
birlikte bu çatlak ve ayrılmalar dış etkenlerden  
(kar yağmur suyu, denma etkisi vb) zamanla  
derinlemeye dekülmeye başladığı kapi ve pencerelerinin  
olmadığı tavan kısımlarında kumun yitildiği ve  
yapının yangın gördüğü tespit edilmiş olup bulun  
duğuyarı insan yoğunluğu ve araç trafiği dışındaki  
şöğünde can ve mal güvenliğini tehdit ettiği

..... olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede  
olan bu yapının en çok 30., otuz gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli  
hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek  
raporumuz,

Başkanlık Makamına saygıyla sunulur.

  
Tetkik Eden  
İnşaat Mühendisi  
Dip. No: 1013  
MELİKGAZI BELEDİYESİ

Tetkik Eden  
Alparslan HACIHALILOĞLU  
MİMAR  
Dip. No: 2503  
Oda, Sicil No: 29963

## TEBLİĞ TUTANAĞI

Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mah., (Ada: 4874, Parsel: 5)  
172ahir Cad./Sok., 20 kapı numaralı Adile ENDER'a ait yapı için  
tanzim edilen 5483 nolu Mailed İnhidam raporu aşığıda imzası bulunan bizler tarafından tebliğ edilerek  
imza altına alınmıştır.

10  
05.05.2021

### Tebliğ Eden

Zabıta Memuru  
Ali Yahyalı



Belediye Fen Memuru  
Mustafa ACIKAR



### Tebellüğ Eden

Mal Sahibi veya Kiracısı

Mailed İnhidam Raporu yanuya asılarak,  
mahalle muhtarı il birlikte  
tutanak tarafımızca tebliğ edilmiştir.

Battalgazi Mahallesi  
Muhtarı  
**ELİF YILMAZ**



Bu tutanak 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tanzim edilmiştir.







