

TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi, Büyükbüyük Mah., (Ada: 138, Parsel: 48)
Danışalibey Cad./Sok., kapı numaralı Ahmet Hamdi Oğlu ve his
olduğu anlaşılan yapının mahallinde 09/08/2021 günü yapılan tetkikte mezkur,

iki katlı yapıya yapının, yapının tetkikine uyulmadan
(taş ahsap birbirine bindirmeli sistem ve uygun harc
matemasi kullanılmadan) inşa edildiğinden dolayı zamanla
yapıda çatlaklar, temeldeki farklı oturmaları dolayı
ayrılmalar olduğu, kullanımla birlikte bu çatlak ve ayrılmalar
diş etkenlerden (kar, yağmur suyu deniz etkisi vb.) dolayı
zamanla derinleşmeye başlameye başladığı, kapı ve pencere-
lerinin olmadığı, ahsap olan taahen kısımlarının yıkıldığı,
if bulunduğu yerin insan yağunluğu ve araç trafiği düşünül-
duğünde can ve mal güvenliğini tehdit ettiği'

..... olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede
olan bu yapının en çok 30, gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli
hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek
raporumuz,

Başkanlık Makamına saygıyla sunulur.

Tetkik Eden
M. Sami TAŞYAPAN
İnşaat Yük. Mühendisi

Tayfun DURAN
Tetkik Eden
Dip. No:
MELİKGAZI BELEDİYESİ



T.C.
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İHTARNAME

0005495

Adı ve Soyadı : Ahmet Hamdi oğlu ve his Ada: 138 Parsel: 48

Adres : Büyükbüyük mah. Danışalibey cad.

İhtar Mevzu : 138 Ada, 45 parselde bulunan metruk yapı

tehlikeli durum arz etmekte olup verilen süre içerisinde
anılarak tehlikenin giderilmesi halinde 3194 sayılı imar
kanununun 39. maddesi gereği işlem yapılacağı ihtar olunur.

Verilen Müddet : 30 gün Tarih: 09.08.2021

Verilen müddet içerisinde gereğinin yapılmadığı takdirde İmar/Gecekondu Kanunu gereğince
cezalandırılacağımız ihtar olunur.

Ahmet Hamdi oğlu
İhtar Edilen

Zabita Memuru

Belediye Görevlileri

BÜYÜKBÜRÜNÇİZ MAHALLESİ
MÜHTARİ
ALİ ÇUNADAR

Mustafa AÇIKAR

