

TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi, Büyükbirincisiz Mah., (Ada: 150, Parsel: 6)
Kozanaltı Cad./Sok., kapı numaralı Hakkı Çamdalı 'a ait
olduğu anlaşılan yapının mahallinde 13/08/2021 günü yapılan tetkikte mezkur,

Yığıma yapının yapımı tekniğine uyulmadan (taş tuğla
biriktirilmeli sistem ve uygun harc malzemesi
kullanılmadan) inşa edildiğinden dolayı zamanla yapıda
çatlaklar temeldeki farklı oturmadan dolayı ayrılmalar
oluşturmuş, kullanım ile birlikte bu çatlak ve ayrılmalar dış
etkenlerden (kar, yağmursuyu, deprem etkisi vb.) dolayı
zamanla derinleşmeye başlamış, kapı ve pencere-
lerinin olmadığı tavan ve duvar kısımlarında kümeleşme
yapılmaları olduğu tespit edilmiş olup, bulunduğu yerin
insan yoğunluğu ve araç trafiği düşüldüğünde can ve
mal güvenliğini tehdit ettiği

..... olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede
olan bu yapının en çok 30, etaz gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli
hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek
raporumuz,

Başkanlık Makamına saygıyla sunulur.

M. Sami TAŞYAPAN
Tetkik Eden
M. Sami TAŞYAPAN
İnşaat Yük. Mühendisi

M. Sami TAŞYAPAN
Tetkik Eden
MELİKGAZİ BELEDİYESİ



T.C.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İHTARNAME

0005493

Adı ve Soyadı

: HAKKI ÇAMDALI

Ada:

150

Parsel:

6

Adres

: Büyükbürüngüz mah. Kozanaltı sok.

İhtar Mevzu

: 150 Ada, 6 parselde bulunan metruk yapı,

gürüntü kirliliği ve tehlikeli durumu arz etmekte olup verilen süre içerisinde onarılarak tehlikenin giderilmesi aksi halde 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre istem yapıldığı ihtar olunur.

Verilen Müddet

: 30 Gün

Gün

Tarih:

13.10.2021

Verilen müddet içerisinde gereğinin yapılmadığı takdirde İmar/Gecekondu Kanunu gereğince cezalandırılacağınız ihtar olunur.

Hakkı Çamdalı

İhtar Edilen

Zabıta Memuru

Ali Yavaşlı

Belediye Görevlileri

Mustafa AUSAİR

ALI ÇAMDALI

BAŞKAN

