



T.C.

MELİKGАЗİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İHTARNAME

0005515

Adı ve Soyadı

: Hüseyin ÖZKAYA

Ada: 146..... Parsel: 2.....

Adres

: Kıçıkburunçuz mah. İaleğitü sok.

İhtar Mevzu

: 146 Ada, 2 parselde bulunan metruk yapı tehlikeli durumda olup, yesilen sahne içerisinde onarılacak tarihkenin giderilmesi okı hâlde İmar Kanunu'nun 39 maddesine göre işlem yapılmacığı ihtar olunur.

Verilen Müddet

: 30.03.2021..... Gün

Tarih: 30.03.2021.....

Verilen müddet içerisinde gereğinin yapılmadığı takdirde İmar/Gecekondu Kanunu gereğince cezalandırılacağınız ihtar olunur.

Hüseyin Öz Kayaya
İhtar Edilen
Bufta
İhta
Hacı BÖLÜK

Zabıta Memuru
Ali Şenaylı

Belediye Görevlileri
Mustafa KURTAP

DAN

TEBLİĞ TUTANAĞI

Melikgazi İlçesi,*Küçükbaşılı*..... Mah., (Ada: 146, Parsel: 2)
İaledoğlu..... Cad./Sok.,kapı numaralı *Hüseyin ÖZKAYA*'a ait yapı için
tanzim edilen 5515.... nolu Maili İnhidam raporu aşağıda imzası bulunan bizler tarafından tebliğ edilerek
imza altına alınmıştır.

30/11/2021

Tebliğ Eden

Zabıta Memuru
Ali Yalıçaylı

Belediye Fen Memuru

Mustafa AŞAR

Tebbellüğ Eden

Mal Sahibi veya Kiracısı

Maili İnhidam Raporu yapıya asılarak,
mahalle muhtarı ile birlikte iş bu
tutanak tarafımızdan tebliğ edilmiştir.

Rugut Daire Başkanlığı



Bu tutanak 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tanzim edilmiştir.

TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi Küçükbürünüz Mah. 146 Ada, 2 Parsel Laleoğlu Sok. Hüseyin ÖZKAYA' ya ait olduğu anlaşılan yapının mahallinde 30/11/2021 günü yapılan tetkik mezkûr. Yığma yapının yapım tekniğine uyulmadan (taş, tuğla, briket birbirine bindirmeli sistem ve uygun harç malzemesi kullanılmadan) inşa edildiğinden dolayı zamanla yapıda çatlaklar temeldeki farklı oturmadan dolayı ayrılmalar olduğu, kullanımla birlikte bu çatlak ve ayrılmalar dış etkenlerden (kar yağmur suyu, donma etkisi vb.) dolayı zamanla derinleşmeye dökülmeye başladığı kapı ve pencerelerini olmadığı tespit edilmiş olup, belirtilen bu nedenlerden dolayı ve bulunduğu yerin insan yoğunluğu düşünülüğünde can ve mal güvenliğini tehdit ettiği tespit edilmiş olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede olan bu yapının en çok 30 (otuz) gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerekiğine dair müşterek raporumuz.

Tetkik Eden

Tayfun DURAN
İnsan Mühendisi
Dip. No: 1013
MELIKGAZI BELEDİYESİ

Tetkik Eden

Alparslan HACIMALİMOĞLU
MİMAR
Dip. No: 2503
Oda Sicil No: 29963