




BUNAYA
GİRİMEZ




TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi Germir Mah. 11465Ada, 1 Parsel, 447. sok. Şevket KÖSE ve his. ait olduğu anlaşılan yapının mahallinde 26/01/2022 günü yapılan tetkik mezkûr. Yığma yapı ve bahçe duvarı yapım tekniğine uyulmadan (taş, tuğla, briket birbirine bindirmeli sistem ve uygun harç malzemesi kullanılmadan) inşa edildiğinden dolayı zamanla yapıda çatlaklar temeldeki farklı oturmaktan dolayı ayrılmalar oluştuğu, kullanımla birlikte bu çatlak ve ayrılmalar dış etkenlerden (kar yağmur suyu, donma etkisi vb.) dolayı zamanla derinleşmeye dökülmeye başladığı kapı ve pencerelerini olmadığı tavan kısımlarının yıkıldığı tespit edilmiş olup, belirtilen bu nedenlerden dolayı ve bulunduğu yerin insan yoğunluğu düşünül düğünde can ve mal güvenliğini tehdit ettiği tespit edilmiş olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede olan bu yapının en çok 30 (otuz) gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek raporumuz.

Tetkik Eden


M. Sami TAŞYAPAN
İnşaat Yük. Mühendisi

Tetkik Eden


Alparslan HACIHALILOĞLU
Diploma No: 2503
Oda Sicil No: 29963



T.C.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İHTARNAME

5618


Adı ve Soyadı : Şekif KASE ve his Ada: 114.65 Parsel: 1.....

Adres : Germir mah. 447. sok.....

İhtar Mevzu : 114.65 Ada, 1 parselde bulunan metruk yapı
ve duvar tehlikeli durum arz etmekte olup verilmiş
içerisinde enarlarak tehlikenin giderilmesi aksi halde
3194 Sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre işlem
yapılacağı ihtar olunur.

Verilen Müddet : 30 Arz Gün Tarih: 26.10.2022.....

Verilen müddet içerisinde belirtilen hususta gereğinin yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu
ve 775 sayılı Geçici Kanunu uyarınca tarafınıza idari ve cezai işlem yapılacağı ihtar olunur.



Zabita Memuru
[Handwritten Signature]

Belediye Görevlisi
[Handwritten Signature]

